

自主回収のお願い



消防関係（消防署、消防団等）のお客様へ 自主回収対象ホースご確認のお願い

芦森工業株式会社製消防用ホースおよび消火栓用ホースの一部に消防法令上の規格に適合しないおそれのある製品があり、自主的に回収を行っています。点検等の際に、対象製品に該当するホースを発見された場合には、お手数ですが下記「**芦森工業ホース回収窓口**」にご連絡のうえ、交換をご依頼くださいますようお願い申し上げます。

型式番号・製造年の確認

お手数をおかけいたしますが、右記の一覧に該当する製品を発見されました場合には、下記の「芦森工業ホース回収窓口」にご連絡くださいますようお願い申し上げます。



【対象製品】 下記の一覧に該当する自主回収対象製品を発見された場合は「芦森工業ホース回収窓口」にご連絡ください。

区 分	使用圧	呼 称	自主回収対象 型式番号	自主回収対象 製造年
消 防 用	1.6	65	コ第7～13号	2002 ～ 2008
			コ第11～11号	2002 ～ 2005
			コ第14～10号	2005 ～ 2008
			コ第14～10～1号	2003 ～ 2008
			コ第15～1号	2005 ～ 2008
			コ第15～4号	2004 ～ 2008
			コ第15～4～1号	2003 ～ 2008
			コ第58～11～5号	2002 ～ 2007
		65/50	コ第11～16号	2002 ～ 2006
		50	コ第1～10号	2003 ～ 2008
			コ第1～10～1号	2007、2008
			コ第11～12号	2002 ～ 2008
	コ第15～3号		2003 ～ 2008	
	40	コ第3～4号	2007、2008	
		コ第3～4～1号	2007、2008	
		コ第11～13号	2002 ～ 2008	
	1.3	65	コ第2～2～1号	2002、2003
			コ第2～2～3号	2002、2004
			コ第10～8～1号	2002、2003
			コ第10～8～2号	2003
			コ第11～18号	2002 ～ 2005、2007
			コ第14～11号	2002 ～ 2008
			コ第14～11～2号	2008
			コ第14～21号	2003 ～ 2008
			コ第14～21～1号	2003 ～ 2008
			コ第15～6号	2004 ～ 2008
			コ第15～6～1号	2003 ～ 2008
			コ第15～28号	2003 ～ 2008
			コ第18～47号	2007、2008
			コ第58～14～1号	2007、2008
		65/50	コ第11～14号	2002 ～ 2008
		50	コ第1～8号	2003 ～ 2008
			コ第1～8～1号	2004 ～ 2008
			コ第2～9号	2002 ～ 2008
			コ第2～9～1号	2002 ～ 2008
			コ第8～12号	2002 ～ 2007
			コ第15～16号	2003 ～ 2008
			コ第15～16～1号	2003、2006 ～ 2008
			コ第60～4～1号	2002 ～ 2007
			コ第60～4～3号	2002 ～ 2005、2008
			コ第60～4～4号	2002 ～ 2008
		40	コ第3～3号	2002 ～ 2008
			コ第3～3～1号	2007、2008
			コ第4～13号	2002 ～ 2008
			コ第4～13～1号	2002 ～ 2008
			コ第15～7～1号	2003
			コ第53～6号	2002 ～ 2008
			コ第53～7号	2002 ～ 2008

ホースの交換・回収に関するお問い合わせ先/受付時間：午前9時～午後6時（土日祝日、年末年始等は除く）

芦森工業ホース回収窓口（フリーダイヤル）**0120-244-557**

※詳細は当社のホームページ（<https://www.ashimori.co.jp>）でもご覧いただけます。